## Manual de Montaje


### Estructura "VELETA" Triangular Horizontal Con largueros


Paso 1 Comprobar los elementos de la estructura en la recepción del material



<u>Paso 2</u> - Replantear lastres de hormigón (en caso de fijación a lastres)


- Localizar las correas a las que fijaremos los triángulos (en caso de fijación a cubierta)






<sup>\*</sup>La separación entre agujeros en la base del triangulo es de 1140 mm

#### Paso 3 Desplegar y terminar de montar el triángulo con el par de apriete indicado




- \*El tercer tornillo para la unión inferior se encuentra en una de las "L" del triángulo
- \*La longitud de la base e hipotenusa es de 1240 mm

#### Paso 4 Colocar y fijar los triángulos según los planos de replanteo o indicaciones de la jefatura de obra



\*Separación entre triángulos de 1,5 m aprox.

Paso 5 Montar perfiles guía fijándolos a las "L" de los triángulos mediante el tornillo martillo



\*Utilizar las 2 pletinas de la FUHS150 para realizar las uniones longitudinales de perfiles




<sup>\*</sup>En triángulos abiertos, la separación entre bases debe ser de 1200 mm

<sup>\*</sup>El triángulo no tiene el lado vertical completamente vertical

<sup>\*</sup>Fijar siempre el triángulo en ambos extremos a correa o lastre


# Manual de Montaje

Paso 6 Colocar los arriostramientos traseros (PTIR2000) fijando con el tornillo suministrado por separado, siguiendo los patrones indicados en función del número de triángulos:




<sup>\*</sup>Puede ser necesario un corte del sobrante en los PTIR2000

Paso 7 Colocar los módulos sobre los perfiles guía







\*Colocar tornillo martillo de tal manera que sea introducida en la guía lateral del Perfil "PHD" \*Girar tornillo hasta que quede fijo el tornillo martillo

Elemento	Tornillo o Tuerca	Apriete (N·m)	Herramienta
Triángulo	Tornillo y Tuerca Hexagonal M8	14,2	2x Llave Fija 13
"L" Superior	Tuerca Hexagonal M8	14,2	Llave Fija 13
FUHS150	Tornillo Prisionero M6x8	5,6	Llave Allen 3
PTIR2000+2A	Tornillo Autoperforante	5,6	Destor. Estrella
FPLATH	Tornillo Allen M8x25	14,2	Llave Allen 6
FPLATH	Tuerca Hexagonal M8	14,2	Llave Fija 13



<sup>\*</sup>Separación entre módulos de 20 mm

<sup>\*</sup>Fijar módulos con FPLATH (Presores Laterales Horizontales)